

⚠️ 콘크리트 믹서트럭 정비 중 끼임 ⚠️

🚧 재해개요

2024. 06.00.(일) 09:14경 충남소재 OO(주) 사업장 내에서 재해자가 본인 소유의 콘크리트 믹서트럭 하부에 들어가 정비 작업을 하던 중 앞바퀴가 구르며 전진한 콘크리트 믹서트럭과 주차되어 있던 콘크리트 믹서트럭 사이에 재해자가 끼어 사망한 것으로 추정됨



📝 발생원인

- ▶ 정비장소가 아닌 주차장에서 정비작업 실시
 - 믹서트럭을 안전하게 정비작업을 할 수 있는 장비와 시설 등이 갖추어지지 않은 믹서트럭 주차장에서 정비작업 실시
- ▶ 믹서트럭 구름방지조치 미흡
 - 믹서트럭 전체 6개 바퀴 중 좌측 중간바퀴 1개의 앞뒤에만 구름방지가 어려운 구름 멈춤대 설치

👷 예방대책

- 1 안전하게 정비작업을 할 수 있는 시설 등이 갖추어진 장소에서 작업 실시
 - 믹서트럭을 정비하는 경우 카리프트 등 정비에 필요한 적절한 장비가 갖추어진 정비작업 용도의 지정된 장소에서 안전하게 정비작업을 실시
- 2 정차된 믹서트럭의 구름방지를 위한 조치 실시
 - 정차 중인 믹서트럭의 모든 바퀴에 견고한 구조의 구름멈춤대를 설치하고 반드시 주차 브레이크를 체결하여 불시 움직임을 방지

※ 본 DPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다