


## 외부비계에 설치된 P.S.P 상부에서 천공 보조작업 중 추락

<b>공 사 명</b>	00병원 신축공사	<b>발생일시</b>	2013. 1. 9(수) 11:30경
<b>재해형태</b>	추 락	<b>재해정도</b>	사망 1명
<b>소 재 지</b>	전남 화순군	<b>공사규모</b>	지하1층, 지상5층
<b>재해개요</b>	2013.01.09(수) 11:30경, 전남 화순군 소재 00건설(주)에서 시공하는 00병원 신축공사 현장에서 협력업체 (주)00건설 소속 피해자가 지상 4층 외부비계에 설치된 P.S.P(아나방)에서 5층 바닥 캐노피 우수드레인 천공작업 시 아래로 떨어지는 물을 받기 위하여 천공지점 하부에 버킷을 받치고 있던 중 P.S.P 단부에서 몸의 중심을 잃고 약 20m 아래 지하 1층 토사 바닥으로 추락, 사망한 재해임		

### 재 해 상 황 도



<b>안전대책</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업발판 단부 등 개구부로서 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간 또는 수직형 추락방지망을 설치하는 등 추락방지조치 철저.</li> <li>- 낙하물방지망을 설치하는 때에는 수평면과의 각도는 20° 내지 30°를 유지하고, 내민 길이가 벽면으로부터 2m 이상이 되도록 하여 높이 10m이내 마다 설치하는 등 설치기준 준수.</li> </ul>
-------------	--



재해발생 현장전경



피재자 추락경로