

⚠ 화물자동차 취급작업 중 끼임 ⚠

재해개요

2023. 09. 00.(금) 7:10경 충북 청주시 소재
0000 사업장 내 차고지에서
재해자가 화물자동차(1톤) 운전석 문을
열고 탑승하지 않은 상태로 시동을 걸자
차량이 움직이면서 앞에 주차되어 있던
다른 화물자동차(5톤)에 부딪히면서
운전석 문과 차체 사이에 재해자가 끼임



발생원인

- ▶ 화물자동차 엔진 시동 등의 취급방법 미준수
 - (취급방법 미준수) 차량의 운전석에 탑승하지 않은 채 불안정한 자세로, 기어가 1단에 놓인 상태에서 브레이크 페달을 사용하지 않고 클러치 페달만 사용하여 시동을 걸어 차량이 급 출발하여 사고 발생

예방대책

- ① 화물자동차 엔진 시동 등의 안전한 취급방법 준수 철저
 - 차량의 엔진 시동 시에는 반드시 운전석에 탑승한 채 올바른 운전 자세로 안전벨트를 착용한 후,
 - 기어(중립) 및 주차 브레이크(잠금) 등의 상태를 우선 확인하고 클러치와 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동