



고소작업대에서 작업 중 떨어짐



재해개요

‘2024. 09. 00.(목) 09:00경 전북 소재
0000 현장에서 고소작업대에 탑승한
상태에서 외벽 도장 작업을 하던 중
몸의 중심을 잃고 지면으로 떨어짐(H=9.5m)



발생원인

▶ 떨어짐 원인

- (안전난간 미설치) 작업대의 안전난간 일부 해체한 상태에서 고정하여 사용
- (안전대 미체결) 안전대는 착용하였으나 안전대의 고리를 걸지 못한 상태에서 작업 중 떨어짐.

예방대책

1 고소작업대 안전난간 설치

- 고소작업대에 탑승하여 작업하게 하는 경우, 작업대의 전면부 및 측면 등 떨어질 위험이 있는 모든 부위에 안전난간을 설치하여 떨어질 위험 방지

2 추락에 의한 위험방지 조치

- 안전대를 지급하여 착용하게 하는 경우 안전대를 걸 수 있는 위치 및 방법 교육 철저
- 안전대를 걸지 않은 상태에서 작업대 이동 및 하강 등 고소작업대 작동 금지

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.