



이동식 사다리 위에서 작업 중 떨어짐



재해개요

2024. 06.00.(월) 11:15경, 인천시 소재
의 제조업 사업장에서 재해자가 이동식
사다리 작업발판 위에서 배기 덕트 및
팬 설치 작업 중 중심을 잃고 약 3m
아래 바닥으로 떨어짐



발생원인

▶ 작업발판 미설치

- (작업발판 미설치) 재해자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업이 예정되어 있었으나 적절한 작업발판이 설치되어 있지 않은 상태였음

▶ 개인보호구 미착용

- (안전모 미착용) 재해자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 하였으나 안전모를 착용하지 않은 상태였음

예방대책

1 작업발판 설치

- 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 적절한 작업발판을 설치하여 안전하게 작업할 수 있도록 조치하여야 함

2 개인보호구 착용

- 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업하는 경우 안전모를 지급하고 착용토록 하여 안전하게 작업할 수 있도록 조치하여야 함

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.