




이동식 사다리 에서 작업 중 추락



재해개요

2024. 04. 00.(목) 15:17경 경기동 파주시 소재
(주) 0000 아파트 신축공사 현장에서 이동식
사다리에서 배관 작업을 하던 중 몸의 중심을
잃으면서 2.2m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어짐



발생원인

- ▶ 작업발판 및 고소작업대 미 사용
 - 작업발판 및 고소작업대 사용이 가능하였으나, 이동식 사다리를 사용하여 작업
- ▶ 개인보호구 미 착용
 - 안전모와 안전대를 미 착용한 상태에서 작업

예방대책

- 1 작업발판 및 고소작업대 사용
 - 작업발판 대용으로 이동식 사다리 사용을 지양하고, 작업발판 및 고소작업대를 사용하여 작업
- 2 개인보호구 착용 철저
 - 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 안전모 및 안전대 착용
- 3 이동식 사다리 이동통로 용도로 사용
 - 이동식 사다리 사용이 불가피한 경작업을 제외하고, 이동식 사다리는 이동통로 용도로만 사용할 것을 권장

※ 본 PPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다