


⚠ 컨테이너 이설 작업 중 사다리에서 추락 ⚠

🚧 재해개요

2023. 08. 00.(화) 17:19경 청도군 고수리 소재 0000 0000 부근 방음벽 설치 공사 현장에서 컨테이너를 이설하기 위해 컨테이너에 연결된 그늘막 (천막)을 제거하고 잔여 천막을 고정시키던 중 재해자 2명이 사다리(발붙임 사다리, A형)에서 떨어져 부상당함



📝 발생원인

▶ 전도 위험이 높은 사다리를 작업대로 사용

- (안전한 작업대 미 사용) 재해발생 장소에서 이동식 비계, 말비계 등 보다 전도 위험이 낮은 작업대를 사용할 수 있는 공간이 있었으나 사다리를 작업대로 사용함

▶ 사다리 전도방지조치 미흡

- (아웃트리거 미 설치) 사다리에 아웃트리거를 설치하는 등 전도 방지 조치를 하지 않은 상태에서 사다리를 작업대로 사용함

👷 예방대책

① 안정적인 구조의 작업대 사용

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 할 때는 이동식 비계, 말비계 등 안정적인 구조의 작업 발판을 설치하여 작업하여야 함.

② 사다리는 이동통로 용도로 사용

- 사다리 사용이 불가피한 경작업을 제외하고 사다리는 이동통로 용도로만 사용하고, 사다리를 부득이하게 작업대로 사용하는 경우 아웃트리거 설치 등의 전도방지 조치를 철저히 하여 작업하여야 함.

※ 본 PPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다